



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านขาว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร เกษตรกรรม การทำ ปศุสัตว์ เป็นต้น น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมและบันทึกรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด มลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากครัวเรือน จำนวน ๒ แห่ง คือ หมู่ ๑ บ้านขาว และหมู่ ๗ บ้านเม่น

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กรมวิทย์

(นายคำบุ๋ม คำดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว